

POTENCIAL

ASCENSORES

X

Presupuesto

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nro. 0000-00 0003726

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
DE NAN NORBERTO JULIO Permiso Nro. 741
Provincia Seguros Nro.118806 Vto.01.12.2024
PROVEEDOR DEL ESTADO NACIONAL
AZCUENAGA 767 2 PISO OF.22
C1029AAO-C. A. B. A.
URGENCIAS Cel. 154 472 7003
Tel. Of. 4954-8350

Email norberto.nan@hotmail.com

Señores

CONSORCIO

Buenos Aires....16.../..07.../2024

Domicilio

MAIPU 566 CABA.

Nos dirigimos a Uds. con el fin de hacerles conocer el siguiente presupuesto por reparaciones varias en ascensor número 1, entrando de la calle el primer ascensor.

El día 10.07, concurrimos al edificio por llamado de la Sra. encargada Angie, por ascensor 1, fuera de servicio.

El ascensor había chocado las puertas de cabina en umbral piso 9, a máxima velocidad, ocasionando severos daños en puertas automáticas sacándolas de su agarre, operador de puerta en capota, descolocándolo y doblando los soportes, tensores de las hojas de puertas, sistema de patín retráctil completamente partido, marca Soimet, brazo mecánico de apertura/cierre, levas de apertura, barra de torsión, sistema de seguridad caso de apertura manual.

Por ser un modelo obsoleto el sistema de operador de puertas, hubo que hacer en torno la mayoría de los componentes para normalizar su funcionamiento, ya que un nuevo operador su costo es por encima de los U\$ 3.950, billete al contado sin financiación.

El techo espejado en acero inoxidable sufrió el embate del golpe, teniendo que cambiar los 4 soportes de sujeción en capota, desconexión de la cámara de seguridad, toda su luminaria sintetizador de voz y parlante de radio existente.

Luego de recibir los repuestos del taller se procede a su armado tratando de conservar las distancias de apoyo en todo lo mencionado.

Es probable que por un tiempo ocurran problemas en apertura de las puertas exteriores, a pesar de controlar que todo funcione suele suceder que el ascensor

con gente suele cambiar su posición y sucedan fallas aleatorias, el impacto fue muy fuerte y modifíco toda su posición original y lleva tiempo en que todo vuelva a ser como antes.


PRECIO DEL TRABAJO\$ 1.980.000 MAS IVA 21%

Forma de pago

Anticipo en mes de julio.

Saldo 30 y 60 días

CORDIALMENTE


POTENCIAL ASCENSORES
CG NAN NORBERTO JULIO
CUIT 20-13508852-5

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113745435
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/07/2024
Fecha y hora de envío	16/07/2024 13:36
Ordenante	Cons Coprop Maipu 566
CUIT ordenante	30-58577772-9
Banco	Hsbc Bank Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000301500050183092
Destinatario	Nan, Norberto Julio
CUIT destinatario	20-13508353-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1500055800030132049082
Importe	\$ 600.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	a cuenta
Referencia	ascensor
Solicitante	Enrique Oscar Rufino
Fecha y hora de consulta	31/07/2024 07:04